

Gisteren stelde de CDA-fractie enkele vragen over het Wegenbeheerplan. Deze mail voorziet in de beantwoording ervan.

Vraag

Hoe wordt omgegaan met de verharding van de Langendijk te Acquoy? Deze weg loopt vanaf de Meerdijk nabij Asperen langs het Fort naar de kern Acquoy. Deze weg bestaat voor het grootste gedeelte uit grindverharding en heeft daar dan ook een karakteristieke uitstraling door.

Antwoord

Het beheer van de Langendijk is gericht op het in stand houden van de huidige verharding. Het eerste gedeelte van de Langendijk (vanaf de brug nabij Fort Asperen tot net voorbij de laatste woning, met een lengte van circa 650 meter) bestaat uit een cementgebonden verharding met daarover een oppervlaktebehandeling van geel-grijze steenslag. Enkele jaren geleden is hier de bestaande verharding (zand, grind en gebroken groevesteen) met cement gemengd en daarover is de oppervlakte behandeling aangebracht. Dit stabiliseren van de verharding is toegepast om de overlast voor aanwonenden terug te dringen. Herhaaldelijk ontstonden hier kuilen en diepe rijsporen. In natte perioden was er overlast van de gaten en modder en in droge periode speelde er stofoverlast. Het onderhoud op dit gedeelte bestaat nu uit het eens in de 5 tot 8 jaar aanbrengen van een nieuwe oppervlaktebehandeling en lokaal herstellen van wat gaten/scheuren. Bij toekomstig groot onderhoud zal de verharding waarschijnlijk opnieuw met cement gestabiliseerd moeten worden.

Het volgende gedeelte van de Langendijk (vanaf de laatste woning tot aan de Lingedijk-Achterweg, met een lengte van circa 900 meter) bestaat uit een samenstelling van zand, grind en gebroken groevesteen. Hier spelen geen voornemens om de verharding te stabiliseren of andere aanpassingen te verrichten. Het onderhoud bestaat hier uit het een tot twee keer per jaar uitvullen van de gaten het egaliseren van de weg. Dit valt onder de post 'Onderhoud half verharde wegen' in het beheerplan.