

BIJLAGE 1: Bevindingen onderzoek Bomen Sonsbrug (datum onderzoek: 22 en 23 december 2021)

Het boomtechnisch adviesbureau Tree-o-logic heeft op 22 en 23 december 2021 voor gemeente West Betuwe een boomveiligheidscontrole (BVC) uitgevoerd.

Aanleiding voor het onderzoek waren de meldingen en zorgen over de gezondheid van de bomen.

Uit de boomveiligheidscontrole van de AVRI blijkt dat de bomen in goede conditie zijn en nog een lange toekomstverwachting hebben. De bomen staan op de planning om gekapt te worden, maar het komende half jaar moeten er nog onderzoeken voor de wet natuurbescherming worden uitgevoerd. Aangezien er twijfels zijn over de veiligheid en gezondheid van de bomen heeft Tree-o-logic in opdracht van de gemeente een extra boomveiligheidscontrole uitgevoerd om te kijken welke maatregelen nodig zijn om de veiligheid te waarborgen.

De resultaten van de boomveiligheidscontroles (BVC) worden bijgehouden in het beheersysteem met daaraan gekoppeld de geadviseerde maatregelen. Van de controle is geen afzonderlijk rapport opgesteld, maar een puntsgewijs advies met bevindingen.

Wat opviel bij de boomveiligheidscontrole (BVC)

- Bijna alle bomen hebben takbreuk gehad, terwijl de bomen nog niet eens zo oud zijn (ca. 30 jaar). Het zijn slappe kronen waar heel gemakkelijk hout uitbreekt. Ligt dit aan de bodem? Of is dit een hele slechte selectie geweest?
- 22 bomen moeten gekapt worden omdat er rottingen in de stamvoet zijn, voornamelijk dikrandtonderzwam. Bij verschillende bomen waren stamvoetschades te zien, waarschijnlijk door werk/maaischades. Dus duidelijke invalspoorten voor parasitaire schimmels. Het is bijzonder dat deze niet zijn opgemerkt tijdens de laatste BVC.
- Soms is de boom ernaast gekapt, i.p.v. de boom die door de inspecteur op roeien is gezet. Mogelijk is de verkeerde boom weggehaald?
- Vanuit de laatste BVC gegevens waren lang niet alle gebreken geregistreerd die de inspecteur tegenkwam.
- Bij de meeste populieren is de kroonvervorming (vanuit takbreukrichtlijn) beperkt. Dat is vooral te zien aan het afhangende dunnere hout. Tijdens de snoei moet dit gewoon worden weggenomen, of ingenomen. Vooral aan de wegzijde van de bomen zitten veel futloze takken die zomaar kunnen uitbreken.

Advies te nemen maatregelen

Het advies is om de 22 bomen z.s.m. te kappen en de hele laan te laten snoeien van voor tot achter en daar vooraf met de aannemer een startoverleg te doen over hoe ze het moeten doen. Aangezien in het verleden niet gelet is op de risicovolle takken die kunnen uitbreken, moet hier vooraf goed over gecommuniceerd worden.

Geadviseerd wordt om deze locatie mee te nemen in het omvormingsplan, want ondanks snoei en kap is niet te verwachten dat de problemen blijvend zijn opgelost.