

Vragen van de raad

Gesteld op 07-02-2024
Beantwoord op 16-02-2024
Partij CDA
Onderwerp Verkeerssituatie Bulkstraat 78

De verkeerskundige situatie te Deil vraagt aandacht door versmallingen rond Bulkstraat 78. Deil zie bijgesloten foto, hier is recent een oudere dame gevallen doordat ze opzij moest springen doordat er geen pad is langs de obstakels voor voetgangers en fietsers. Door invoegend verkeer en gebrek aan borging doorgang fietsers en voetgangers is het een gevaarlijke versmalling geworden waar dit evident niet zo beoogd is.


De dame in kwestie moest wel naar de huisarts, mocht u haar contact gegevens wensen dan kan ik die op verzoek doorzetten zodat ze zich gezien weet en weet dat de gemeente e.e.a. oppakt.

Vraag 1

Zodoende verzoek ik het college hier naar te kijken hoe dit adequaat op te lossen. Graag verneem ik wanneer hiernaar gekeken wordt én of het college hier iets aan beoogd te doen?

Antwoord

Na uw melding is de verkeerssituatie in de Bulkstraat bekeken, zoals we alle meldingen beoordelen. Het is natuurlijk erg onfortuinlijk dat het ongeval heeft plaatsgevonden. We lezen dat mevrouw opzij heeft moeten springen. Het rijgedrag van de betrokken bestuurder lijkt daarmee een prominente rol in deze situatie te spelen. Dat wil niet direct betekenen dat de Bulkstraat een onveilige weg is. Vanuit de verkeersveiligheidsanalyse heeft de Bulkstraat een laag risico profiel (zie onderstaande afbeelding).



(bron: verkeersveiligheid.dokdata.nl – i.s.m. provincie Gelderland en diverse databronnen)

In de Bulkstraat zijn jaren geleden de versmallingen aangebracht om het autoverkeer met gepaste snelheid te laten rijden. De gemiddeld gereden snelheid in de Bulkstraat (binnen de bebouwde kom) laat zien dat de aanwezige verkeersremmende maatregelen nodig zijn. De wegversmalling ter hoogte van Bulkstraat 72 (zie uw foto 1) ligt binnen de bebouwde kom. Deze eenzijdige versmalling is van (extra) reflectoren voorzien en past in een 30 km/u zone. De andere wegversmalling (zie uw foto 2) ligt ter hoogte van de komgrens. Daar is een duidelijke komgrensmaatregel gerealiseerd, conform de verkeerskundige richtlijnen, waarbij de fietser achter de versmalling heen wordt geleid. De Bulkstraat is een belangrijke weg voor Deil en de aanwezige wegversmallingen dragen bij aan de beleving van de erftoegangswegen alwaar 30 km/uur de maximale snelheid is.

De bovenstaande analyse laat zien dat het college zorgvuldig naar ieder vraagstuk kijkt. We betreuren het dat mevrouw ongelukkig ten val is gekomen en wensen haar sterkte. Maar het betekent niet dat er aanpassingen aan de openbare ruimte denkbaar zijn, waarmee dit ongeval had kunnen worden voorkomen. Desalniettemin is er voor eind februari een locatiebezoek gepland, waarbij de gebiedsmakelaar en verkeerskundige met de betrokkenen naar de locatie gaan kijken.

Vraag 2

Tevens heb ik vernomen dat de gebiedsmakelaar geen tijd heeft door aanstaande vakantie én er niet automatisch een achtervang is geregeld die wel kan kijken.

Hierop de vraag of het college aandacht wil schenken aan het organiseren van goede achtervang zodat onze burgers zich ten minste gehoord weten.

Antwoord

In deze specifieke situatie is in overleg met de bewoner afgesproken, om na de vakantie van de betreffende gebiedsmakelaar, met hem, de bewoner en een verkeerskundige de situatie ter plekke te bekijken.

Als gebiedsmakelaars met verlof zijn dan:

- geven zij dat door aan de bij hen bekende platforms/dorpsraden en
- urgente zaken worden door een collega gebiedsmakelaar opgepakt (via het centraal e-mail adres van de gebiedsmakelaars).

Bijlagen die toegevoegd zijn door 'Vragen van de raad'

Bijlage 1

Foto met zicht op de bulkstraat, gesitueerd tussen weilanden en vrijstaande huizen. Verder is er een wegversmalling in beeld zonder afzonderlijke fietspaden die het fietsverkeer van de auto's op de rijbaan kunnen scheiden.



Bijlage 2

Foto met zicht op de bulkstraat bij een bord waarbij de bebouwde kom wordt verlaten. Ook hier is een wegversmalling zichtbaar, maar dan met twee afzonderlijke fietspaden aan weerszijden van de wegversmalling.

