

Overzicht openstaande bevindingen per 1 dec 2020.bij stichtingen en verenigingen

Rijlabels	Aantal van Soort bevinding
Afwerking	1
Afwerking Bouten Lang	4
Algemene staat	5
Beklemming - Kleding	2
Beklemming - Lichaam 110mm - 230mm	1
Beklemming - Lichaam 89mm - 230mm	4
Beknelling - Hoofd en Nek	1
Beknelling - Vinger	16
Beknelling - Vinger EN1176/2008	2
Bescherming tegen letsel in de valruimte	2
Beton - Niet in goede conditie	1
Beton - Poeren niet 20 cm onder maaiveld	3
Beton - Poeren niet 40 cm onder maaiveld	1
Bevestigingen - Los / afwezig	10
Bewegende delen	2
Certificaat aanwezig?	22
Fundering	3
Gesloten of geheel omsloten onderdelen	1
Glijbaan Rail Start	1
Hout - Gesplinterd	1
Hout - Laminaat - Gespleten	1
Hout - Niet in goede conditie	19
Hout - Rot	58
Kabelbaan Eindstop	1
Kabelbaan Vrije ruimte tot de grond - Zitjes	2
Ketting - Schakels versleten	3
Kettingen	1
Kettingen - Conform	1
Lagers - versleten	3
Markering	10
Metaal - Extreme roestvorming	1
Metaal - Lasnaden gescheurd	3
Metaal - Tekenen van vervorming	2
Metaal - Verf - Niet in goede conditie	4
Obstakelvrije valruimte - te klein	11
Onderdeel - Afdekdop(pen) donuts verdwenen / stuk	1
Onderdeel - Afdekdop(pen) ontbreken	12
Onderdeel - Afdekdop(pen) verdwenen / stuk	1
Onderdeel - Beschadigd	16
Onderdeel - Beweegt	10
Onderdeel - Bouten en / of schroeven los	7
Onderdeel - Gebroken	2
Onderdeel - Los in maaiveld	2
Onderdeel - Onderdeel / onderdelen ontbreken	24
Onderdeel - Onidentificeerbare schade	2
Onderdeel - randen ruw.	1
Onderdeel - Roest op sommige plaatsen	3
Onderdeel - Scherpe randen / uitstekende delen	2
Onderdeel - Stuk	18
Onderdeel - Vandalisme	5
Onderdeel - Verbogen	3
Onderdeel - Versleten	4
Onderdeel- Graffiti - Aanwezig	3
Onderdeel- Schroeven of bouten ontbreken	4
Ondergrond - Beschadigd	1
Ondergrond - Enkele tegels - Ongelijk	5
Ondergrond - Gras, mos of onkruid	38
Ondergrond - Kleine kuilen	10
Ondergrond - Overgroeïende vegetatie bomen/struiken	3
Ondergrond - Slijtage in maaiveld	9
Ondergrond - Slijtage in maaiveld onder het schommelzitje	2
Ondergrond - Struikelpunten	5
Ondergrond - Tegels - Ruimten	13
Ondergrond - Veiligheidsondergrond lager dan maaiveld	9
Ondergrond - Vuil aanwezig	1
Ondergrond (> 1000 mm) Gebied	3
Ondergrond (> 600 mm) Gebied	1
Ondergrond (>1000 mm) Geen	2
Ondergrond -Ongelijk	1
Ondergrond onvoldoende valdempende eigenschappen	12
Ondergronden - Slijtage in maaiveld onder schommelzitjes	2
Onverwachte obstakels	1
Opmerking - zie actie	25
Plastic / kunststof - Barsten	1
Plastic / kunststof - Niet in goede conditie	2
Skate baan waarschuwbord(en) m.b.t. beschermende kleding ontbreekt.	2
Toestel - Advies - Verwijderen en afvoeren	11
Toestel - Toestel staat scheef / verzakt	3
Toestel staat te hoog	2
Wiptoestel Voet- en handsteunen	2
Zones Vrije ruimte Overlapping	4
Zones Vrije ruimte Routes	1
(leeg)	
Eindtotaal	494